



NIEUWSFLITS Huisvesting

Bericht 1 - 2021

Stand van zaken bouw en inrichting van de Bree

februari 2021

Beste mensen,

Het leek even of de bouw in oneindige winterslaap was. Maar nadat de zon ons wakker gekust had, bleek dat er sinds de december-flits ruim teveel gebeurd is voor één flits. Daarom komen er nu twee wat sneller na elkaar. Deze laat de stand tot 19 februari zien.




Na een lente in januari kwam er in februari winterrust, daardoor werd het werk aan het dak een week uitgesteld. Eenmaal begonnen ging het snel. Op 9 februari was de sneeuw aan het dooien, maar volgde nog een week vol ijspret. Op 19 februari was het kleurige tijdelijke zeil vervangen door donkergrijs onderdakfolie als onderlaag voor de dakpannen.





Laten we eerst terugkijken. Vlak voor Kerst trokken we voor twee weken in onze nieuwe behuizing.





In één jaar is deze plek erg veranderd!!!

We kregen een kleinere koperen dover voor het kooltje cadeau, die ook nog eens prachtig Zeeuws verpakt was.







Het was moeilijk afscheid nemen. We namen diepe indrukken én de in alle rust gemengde grond uit alle delen van Zeeland mee.

Januari was een tijd van plannen en voorbereiden. Het parket voor kapel en sacristie werd op kleur en kwaliteit beoordeeld en besteld. Er werd gekozen voor een kapelingang met twee openslaande deuren. De korrelgrootte van het stucwerk werd bepaald met behulp van ontvangen kleurstalen.







Eind januari kwamen onze stoelen binnen. Deze konden gelukkig liefdevol elders worden opgeslagen.



In februari praatte de gemeente verder over de grondsteenspreuk en we namen in gedachten al een beetje afscheid van de Doopsgezinde kerk waar we jarenlang te gast waren.




Begin februari werd de voorgevel besteld. Na veelvuldig overleg over de talloze details. Er komen twee mooie kolommen naast de deur in het midden. Een mooie handgreep van hout en een openklappend raam.






In januari is de oude raamopening netjes dichtgemetseld en werden de voegen en een scheur in de zijmuur aangepakt. Ook is de boeiplank vernieuwd en de dakgoot toekomstgericht hersteld.



Binnen werd doorgewerkt aan de diverse wanden. Hier zicht op de wc en het mindervalidentoilet. Voor de natte ruimtes maakten we een eerste kleurkeuze.




Twee keer een doorkijkje vanuit de gesprekskamer richting cv-ruimte en de iets hoger gelegen sacristie. Dan een kijkje in de gesprekskamer en als laatste de doorgang onder het toekomstige daklicht.



Na het oranje tentdoek en de witte sneeuw geven nu tengellatten op zwarte onderdakfolie de vorm aan.

De kapel is volledig geïsoleerd met rotswol.



De tegelpannen.

